

# Betriebsanweisung

für das Arbeiten mit

Bereich / Standort

Metallwerkstatt

Theke

# Winkelschleifer (Flex) Gefahren für Mensch und Umwelt





- Lärmentwicklung
- Gefahr der Augenverletzung durch Schleiffunken
- Verbrennen an heißen Schleifflächen. Brandgefahr durch Schleiffunken
- Schnittverletzungen an Schleif- bzw. Schnittgraten
- Schleifverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe
- Rückschlag der Maschine beim Verkanten der Schleifscheibe
- Getroffen werden durch wegfliegende Teile, z.B. beim Bruch der Schleifscheibe
- Einziehen von Kleidung und/oder Haaren


### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Arbeitsbeginn Gerät / Maschine auf betriebssicheren Zustand überprüfen.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Gehörschutz, Schutzbrille /Visier, Schutzschuhe benutzen.










- Brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen oder abdecken.
- Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten.
- Flugbahn der Schleifpartikel auf die Absauganlage hin ausrichten.
- Auf benachbarte Arbeitsplätze und Verkehrswege achten. Werkbank nicht beschädigen.



- Schutzhauben richtig einstellen und nicht entfernen.
- Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern.

#### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Mängel an der Maschine und Zubehör sind umgehend an der Theke zu melden.
- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern Stecker ziehen.
- Schäden werden nur von fachkundigem Werkstattpersonal beseitigt.

## **Erste Hilfe**



- Gerät / Maschine abschalten.
- Erste Hilfe leisten.
- Kleinere Verletzungen sofort steril versorgen.
- Den Thekendienst informieren.
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen
- Bei größeren Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen

#### Notruf: 112

#### Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
- Maschine und Zubehör nach Arbeitsende reinigen.
- Regelmäßige Prüfung durch eine Fachkraft.

